

## Alliage sans plomb pour étamage

### Description

Alliages sans plomb. Tous les alliages sont élaborés à partir de métaux de haute pureté et de première fusion. En barres, baguettes ou grenailles, en lots de 1 kg chacun.

### Avantages

Pour machine à vagues (barres).

Pour bain d'étamage (baguettes).

Pour creuset d'étamage (grenailles).

### Conseils Malins

Penser à commander le flux résineux ou sans résidus pour les applications d'étamage.



## Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0040268	2104961A	Barre de 1 kg alliage étain argent et cuivre pour machine à vague	88 <sup>20</sup> €
A0040269	2104961B	Barre 1/2 lune alliage 1 kg étain et cuivre pour bain d'étamage	46 <sup>35</sup> €
A0040270	2104961C	Grenaille alliage 1 kg étain et cuivre pour creuset d'étamage	48 <sup>50</sup> €

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)